






COORDENADAS DEL PROYECTO					
MOJ	ESTE	NORTE	MOJ	ESTE	NORTE
1	887283.068	960442.149	18	887525.619	960491.065
2	887302.969	960123.789	19	887524.232	960561.277
3	887303.087	960139.406	20	887534.456	960579.061
4	887312.465	960149.391	21	887547.142	960640.340
5	887328.008	960155.310	22	887609.968	960594.171
6	887350.659	960166.116	23	887759.999	960534.157
7	887353.294	960201.064	24	887777.569	960290.194
8	887407.260	960309.381	25	887753.795	960215.470
9	887473.300	960274.296	26	887628.927	960106.122
10	887467.564	960251.269	27	887611.515	960039.551
11	887519.990	960381.570	28	887581.352	960180.816
12	887536.722	960342.150	29	887526.540	960079.201
13	887554.001	960335.496	30	887472.063	960057.360
14	887562.874	960357.384	31	887419.464	960015.558
15	887540.086	960367.118	32	887400.040	960028.432
16	887544.191	960383.001	33	887373.712	960039.346
17	887548.006	960444.274	1	887318.058	960042.149

CONVENCIONES TEMATICAS	CONVENCIONES GENERALES
POLIGONO SAN LUIS	AREA PARA EL VULCAN CERRO PACHA. Area de riesgo de inundación y deslizamiento de laderas de 1:1000 a 1:500.
VIAS GENERALES	AREA PARA EL VULCAN CERRO PACHA. Area de riesgo de inundación y deslizamiento de laderas de 1:1000 a 1:500.
CONSTRUCCIONES	AREA SUSCEPTIBLE A PROCESOS DE EROSION EN RASA PORQUE EL TIPO DE SUELO ES:
QUEBRADAS	AREA SUSCEPTIBLE A PROCESOS DE EROSION EN RASA PORQUE EL TIPO DE SUELO ES:
RIO LUISA	AREA SUSCEPTIBLE A PROCESOS DE EROSION EN RASA PORQUE EL TIPO DE SUELO ES:

ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO

MUNICIPIO DE SAN LUIS - TOLIMA



ELABORÓ: Geológico Alfredo Gil Vargas	REVISÓ: Geológico Gerardo Villa	DISEÑO: Arquitecto Cesar Henao
ESCALA: 1:10.000	FECHA: DICIEMBRE DE 2010	HOJA: 8/8
ARCHIVO: 8-Plano de Amenazas.dwg	ORIGEN: Enseña de Ordenamiento Municipio de San Luis - Tolima	VER: 1