




SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL
METAS DE DESCONTAMINACION

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CALIFICACION ICA

CATEGORIA DE VALORES QUE TOMA EL INDICADOR	CALIFICACION CALIDAD DEL AGUA	SEÑAL DE ALERTA
0 - 0.25	MUY MALA	
0.26 - 0.50	MALA	
0.51 - 0.70	REGULAR	
0.71 - 0.90	ACEPTABLE	
0.91 - 1	BUENA	

FUENTE DE INFORMACION:

CARTOGRAFIA BASE-IGAC
TRABAJO EN CAMPO

CONVENCIONES

- VERTIMIENTO
- MUESTREO-AFORO
- QUEBRADA
- RIO
- MANZANA
- CABECERA MUNICIPAL
- VIA
- CURVAS DE NIVEL
- LIMITE MUNICIPAL

Coordinate System: MAGNA Colombia Bogota
Projection: Transverse Mercator
Datum: MAGNA
False Easting: 1.000.000,0000
False Northing: 1.000.000,0000
Central Meridian: -74,0775
Scale Factor: 1,0000
Latitude Of Origin: 4,5962
Units: Meter

ESCALA:

1:5.000



FECHA: 08/05/2018

VERTIMIENTOS

ID	NOMBRE	X	Y	M.S.N.M.
1	VTO. LA ENRRAMADA	931912,56	941029,17	452
2	VTO. CALLE 8a. BARRIO SANTANDER	932206,32	940748,79	475
3	VTO. CALLE 2a. BARRIO DIVINO NIÑO	931887,80	940109,48	444
4	VTO. COCHERAS DE CERDOS CALLE 1	931497,43	940309,44	453