




SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL
METAS DE DESCONTAMINACION

INDICE DE CALIDAD
DEL AGUA
MUNICIPIO DE LERIDA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CALIFICACION ICA

CATEGORIA DE VALORES QUE TOMA EL INDICADOR	CALIFICACION CALIDAD DEL AGUA	SEÑAL DE ALERTA
0 - 0.25	MUY MALA	
0.26 - 0.50	MALA	
0.51 - 0.70	REGULAR	
0.71 - 0.90	ACEPTABLE	
0.91 - 1	BUENA	

FUENTE DE INFORMACION:
CARTOGRAFIA BASE-IGAC
TRABAJO EN CAMPO

CONVENCIONES

- VERTIMIENTO
- VERTIMIENTO SANEADO
- MUESTREO-AFORO
- QUEBRADA
- RIO
- MANZANA
- CABECERA MUNICIPAL
- VIA
- CURVAS DE NIVEL
- LIMITE MUNICIPAL
- LIMITE CUENCA

VERTIMIENTOS				
ID	NOMBRE	X	Y	M.S.N.M.
1	VTO. BARRIO RINCONCITO-MACONDITO 1	908239,52	1029577,78	352
2	VTO. BARRIO RINCONCITO-MACONDITO 3	908265,11	1029590,34	355
3	VTO. BARRIO RINCONCITO MACONDITO 2	908349,34	1029674,10	349
4	VTO. BARRIO CIUDELA EL JARDIN	908306,04	1029795,81	333
5	VTO. BARRIO ALEMAN 1 (POZO SEPTICO)	908210,87	1030087,77	350
6	VTO. BARRIO OASIS	908456,04	1028981,53	349
7	PTAR	909826,14	1030577,34	278

Coordinate System: MAGNA Colombia Bogota
Projection: Transverse Mercator
Datum: MAGNA
False Easting: 1.000.000,0000
False Northing: 1.000.000,0000
Central Meridian: -74,0775
Scale Factor: 1,0000
Latitude Of Origin: 4,5962
Units: Meter

FECHA: 08/05/2018