




SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL
METAS DE DESCONTAMINACION

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CALIFICACION ICA

CATEGORIA DE VALORES QUE TOMA EL INDICADOR	CALIFICACION CALIDAD DEL AGUA	SEÑAL DE ALERTA
0 - 0.25	MUY MALA	
0.26 - 0.50	MALA	
0.51 - 0.70	REGULAR	
0.71 - 0.90	ACEPTABLE	
0.91 - 1	BUENA	

FUENTE DE INFORMACION:
CARTOGRAFIA BASE-IGAC
TRABAJO EN CAMPO

CONVENCIONES

- VERTIMIENTO
- VERTIMIENTO SANEADO
- MUESTREO-AFORO
- QUEBRADA
- RIO
- MANZANA
- CABECERA MUNICIPAL
- VIA
- CURVAS DE NIVEL
- LIMITE MUNICIPAL
- LIMITE CUENCA

Coordinate System: MAGNA Colombia Bogota
Projection: Transverse Mercator
Datum: MAGNA
False Easting: 1.000.000,0000
False Northing: 1.000.000,0000
Central Meridian: -74,0775
Scale Factor: 1,0000
Latitude Of Origin: 4,5962
Units: Meter

FECHA: 08/05/2018

PUNTOS DE VERTIMIENTO

ID	NOMBRE	X	Y	M.S.N.M.
1	VTO. LA VANIDOSA	870929,52	961187,15	857
2	VTO. LA GALLERA	871163,80	961097,70	863
3	VTO. CAÑO LOS MUERTOS	871530,98	960565,95	839
4	SALIDA PTAR LAS PALMAS	872234,00	960199,30	803
5	VTO. LA CAJUCHA (MIRAFLORES)	871605,42	959394,99	852