




VERTIMIENTOS				
ID	NOMBRE	X	Y	M.S.N.M.
1	VTO. PTAR	895635,09	927139,52	314
2	VTO. EL PALMAR	895631,88	927035,07	317
3	VTO. EL CAUCHO BARRIO 12 DE OCTUBRE 1	896246,15	926727,79	316
4	VTO. EL CAUCHO BARRIO 12 DE OCTUBRE 2	896256,97	926748,98	316
5	VTO. BARRIO 12 DE OCTUBRE-DESARENADOR	896313,38	926699,45	313



SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL
METAS DE DESCONTAMINACION

INDICE DE CALIDAD
DEL AGUA
MUNICIPIO DE SALDAÑA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CALIFICACION ICA

CATEGORIA DE VALORES QUE TOMA EL INDICADOR	CALIFICACION CALIDAD DEL AGUA	SEÑAL DE ALERTA
0 - 0.25	MUY MALA	
0.26 - 0.50	MALA	
0.51 - 0.70	REGULAR	
0.71 - 0.90	ACEPTABLE	
0.91 - 1	BUENA	

FUENTE DE INFORMACION:

CARTOGRAFIA BASE-IGAC
TRABAJO EN CAMPO

CONVENCIONES

- VERTIMIENTO
- VERTIMIENTO SANEADO
- MUESTREO-AFORO
- QUEBRADA
- RIO
- MANZANA
- CABECERA MUNICIPAL
- VIA
- CURVAS DE NIVEL
- LIMITE MUNICIPAL
- LIMITE CUENCA

Coordinate System: MAGNA Colombia Bogota
Projection: Transverse Mercator
Datum: MAGNA
False Easting: 1.000.000,0000
False Northing: 1.000.000,0000
Central Meridian: -74,0775
Scale Factor: 1,0000
Latitude Of Origin: 4,5962
Units: Meter

FECHA: 08/05/2018